

阳政办发〔2023〕84号

阳泉市人民政府办公室 关于对阳泉市第三人民医院等六家重大 火灾隐患单位挂牌督办的通知

各县（区）人民政府，市直各有关单位：

为推动全市消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动取得成效，切实发现一批、整改一批重大火灾隐患，确保我市不发生较大以上火灾事故尤其是群死群伤恶性火灾事故，确保全市消防安全形势持续平稳，市人民政府决定对6家重大火灾隐患单位进行挂牌督办。现将有关要求通知如下：

一、提高认识，高度重视。对重大火灾隐患单位实行政府挂

牌督办，是推进火灾隐患整改销案的有力举措。各县区政府、各有关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全发展的重要论述，坚持人民至上、生命至上，从维护社会稳定大局的高度，充分认清重大火灾隐患的现实紧迫性和潜在危险性；要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，加强组织领导，强化属地管理，切实维护好人民群众的生命和财产安全。

二、落实责任，加快推进。各县区政府、各有关部门主要负责同志要切实担负起领导责任，亲自抓部署落实；分管负责同志要担负直接责任，主动抓协调推进。要切实把重大火灾隐患整改纳入重要议事日程，牵头研究制定整改工作方案，明确整改责任及分工，督促落实整改措施，确保按照期限完成整改任务。

三、部门联动，综合监管。各相关行业主管部门要按照“三管三必须”要求，全面落实消防安全监管责任，强化对重大火灾隐患单位的监督指导和技术帮扶，依法督促隐患单位严格按照责任、措施、资金、时限和应急预案“五落实”要求开展隐患整改工作。特别是在隐患整改过程中，要督促单位落实针对性防范措施，严防火灾事故发生。同时，要充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，定期公示、曝光隐患整改情况；要开展动态督查、跟踪督办和警示约谈，确保在规定期限内整改到位。

四、严格标准，追责问责。市政府挂牌督办的重大火灾隐患整改情况，将作为全市安全生产和消防工作考核的重要内容。各县区政府要坚持隐患整改过程监督和结果问责，组织对重大火灾

隐患单位统一进行实地核查验收，对按期整改的单位，要及时予以摘牌销案；对拒不整改或整改不彻底的，要坚决采取责令停产停业、停止使用、停止施工、临时查封等措施，严格按照法律程序实施处罚；对整治不力、整改不实、流于形式的单位及相关责任人要进行通报约谈、严肃问责；特别是对重大火灾隐患未能及时消除并引发火灾事故的，要按照有关法律法规进行严肃处理。

各县区和相关行业主管部门整改工作方案和整改工作进展情况，请分别于11月25日前和每月26日前报市消防救援支队。

联系人：冯阳阳；联系电话：0353-5698129；电子邮箱：yqsxfzdfhc@163.com。

附件：阳泉市市级挂牌督办重大火灾隐患情况表

阳泉市人民政府办公室

2023年11月24日

（此件公开发布）

附件:

阳泉市市级挂牌督办重大火灾隐患情况表

序号	地区	隐患单位	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
1	城区	阳泉市第三人民医院	阳泉市南山南路31号	王永昌 13935309958	1. 建造时间: 1975年; 2. 层数: 地上3层、地下1层; 3. 建筑面积: 54305.01平方米; 4. 现有消防设施: 室内消火栓、应急照明灯、手提式干粉和二氧化碳灭火器、室外消火栓。	1. 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统; 2. 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统; 3. 疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 4. 已设置室内消火栓但有一处无法正常使用。	城区人民政府	市卫健委	市卫健委	2023.5.4 至 2024.5.1
2	矿区	阳泉市江宇物业服务有限公司(龙泉锦园)	山西省阳泉市矿区赛鱼街道龙泉锦园3号楼底商1号	李国华 15110864009	1. 建造时间: 2013年; 2. 层数: 7栋多层为7层; 7栋高层为地上18层, 地下1层; 3. 建筑面积: 95000平方米; 4. 现有消防设施: 消火栓系统、防排烟系统、喷淋系统、报警系统等。	1. 已设置室外消火栓, 但无法正常使用; 2. 已设置室内消火栓, 但无法正常使用; 3. 已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行; 4. 已设置防排烟设施但无法正常使用; 5. 设置消防用电设备末端自动切换装置, 但不能正常自动切换; 6. 火灾自动报警系统不能正常运行; 7. 消防水泵不能正常联动控制。	矿区人民政府	无	矿区住建局	2023.9.13 至 2023.11.30

3	郊区	太原市富华物业管理有限公司阳泉分公司（宜居苑小区）	山西省阳泉市城区南大街16号（泰龙大厦5单元2401室）	高俊明 13834033022	1. 建造时间：2013年； 2. 层数：地上18层，地下1层； 3. 建筑面积：30000平方米； 4. 现有消防设施：消火栓系统、防排烟系统、喷淋系统、报警系统等。	1. 消防水泵不能正常联动控制； 2. 抽查4号楼三单元，发现已设置防排烟设施但无法正常使用； 3. 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗； 4. 已设置室内消火栓，但无法正常使用； 5. 火灾自动报警系统不能正常运行； 6. 已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行。	郊区人民政府	无	郊区住建局	2023.6.13 至 2023.12.15
4	平定县	平定县天泉物业管理有限公司（嘉美花园小区）	阳泉平定县冠山镇东大街75号	董建民 13097603499	1. 建造时间：2009年； 2. 层数：1号楼为地上6层，地下1层，2号楼为地上11层，地下1层，3号楼为地上14层，地下1层； 3. 建筑面积：60000平方米； 4. 现有消防设施：室内消火栓系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等。	1. 设置的疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%； 2. 已设置室外消火栓，但无法正常使用； 3. 已设置室内消火栓，但无法正常使用； 4. 已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行； 5. 火灾自动报警系统不能正常运行； 6. 防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	平定县人民政府	无	平定县住建局	2023.6.26 至 2023.11.28

5	孟县	阳泉容舒物业服务有限公司孟县分公司（香河湾小区）	阳泉孟县学府路香河湾小区	郭在民 13935349773	<p>1. 建造时间：2014年；</p> <p>2. 层数：1号楼为地上17层，地下1层，2号楼为地上17层，地下1层，3号楼为地上17层，地下1层；</p> <p>3. 建筑面积：45000平方米；</p> <p>4. 现有消防设施：消火栓系统、防排烟系统、喷淋系统、报警系统等。</p>	<p>1. 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源；</p> <p>2. 已设置室外消火栓，但无法正常使用；</p> <p>3. 已设置室内消火栓，但无法正常使用；</p> <p>4. 已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；</p> <p>5. 已设置防烟、排烟设施，但无法正常使用或运行；</p> <p>6. 地下车库未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统；</p> <p>7. 单元楼内火灾自动报警系统不能正常运行。</p>	孟县人民政府	无	孟县住建局	2023.8.7 至 2024.7.1
6	高新区	山西舒然物业服务有限责任公司（日显城小区）	山西省阳泉经济技术开发区大连路日显城6号楼旁物业中心三层	靳建军 15388534927	<p>1. 建造时间：2013年；</p> <p>2. 层数：3栋住宅均为18层，地下2层；</p> <p>3. 建筑面积：1#、2#住宅楼建筑面积12680.99平方米，3#住宅楼建筑面积12726.71平方米，地下负一层、负二层为地下车库，建筑面积17535.14平方米，商业裙房共13间，建筑面积3071.47</p>	<p>1. 消防车道被堵塞、占用；</p> <p>2. 二号车库防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%；</p> <p>3. 二号车库未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明；</p> <p>4. 楼内和二号车库已设置室内消火栓，但无法正常使用；</p> <p>5. 楼内和二号车库已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；</p>	高新区管委会	无	高新区建设管理部	2023.8.14 至 2023.12.27

				平方米; 4. 现有消防设施: 配有灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内消火栓、喷淋、烟感等消防安全设施。	6. 二号车库已设置防烟、排烟设施, 但无法正常使用或运行; 7. 消防控制室操作人员未按 GB25506 的规定持证上岗。				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级人民法院，市检察院，各人民团体，各新闻单位。

阳泉市人民政府办公室

2023年11月24日印发
